

改善箇所説明図



後席の製造指示が不適切なため、誤品の座席ベルトが組付けられているものがある。そのため、保安基準第22条の3の基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、後席中央座席ベルトを正規品と交換する。

識別：後席中央座席ベルトに貼付された ECE 認可ラベルを識別とする。