


改善箇所説明図



注意： は改善箇所を示す。

不具合の内容

サンルーフ付き車両において、サンルーフの製造が不適切なため、サンルーフガラスとフレームの接着力が低いものがある。そのため、使用過程で接着力が低下すると、走行中の風圧によってサンルーフガラスが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、サンルーフガラス取付部に接着剤を追加する。

識別

サンルーフブラインドのクリップに黄色のペイントを塗布する。