

改善箇所説明図



注： は、交換する部品を示す

カーボン製プロペラシャフトと金属製フランジの接着作業が不適切なため、結合部の接着力が低いものがある。そのため、エンジントルクでプロペラシャフトとフランジの接着が剥がれ、エンジンからトランスミッションへ動力が伝わらなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラシャフトの製造番号を確認し、該当部品が取付けられている場合は良品と交換する。