

改善箇所説明図



(基準不適合状態)

インストルメントパネルの材質が不適切なため、助手席の乗員がシートベルトをしていない状態で、事故等によりインストルメントパネルに頭を打ち付けた場合にけがをするおそれがある。

(改善内容)

全車両、対策用のインストルメントパネルパッドを追加する。

(識別方法)

運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2384のステッカーを貼付する。