


改善説明図



大型トラックのEVSC（車両安定制御装置）装着車において、ESP（横滑り防止装置）のパラメータ設定（警告灯表示機能）が不適切なため、本装置の性能要件であるESP作動時のESPランプ点滅及び故障時のESPランプ点灯の警告表示をしないものがある。そのため、警告表示が保安基準第12条 細目告示第15条（協定規則第13号第11改訂版）に適合しないおそれがある。

なお、制動装置及びESPは正常に作動するため機能上に問題はない。

改善の内容

全車両、ESPのパラメータ(警告灯表示機能)を再設定する。

注： 内は、措置する部品を示す。

識別：運転席ドア開口部のドアストライカー部に、黄色又は白色ペイントを塗布する。