


改善箇所説明図



図：左ハンドル車



車両前方

基準不適合箇所

左リア ドライブシャフト

基準不適合の内容

動力伝達装置において、左リアドライブシャフトの資材管理が不適切なため、誤った材料でドライブシャフトが製造されているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、駆動トルクによってドライブシャフトが破断し、後輪へ駆動力が伝達できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左リアドライブシャフトの製造日を確認し、該当するものは良品に交換する。