

改善箇所説明図



図：左ハンドル車



左ハンドル車

基準不適合箇所

サイドエアバッグ内のインフレーター
点火装置

サイドエアバッグ
(図は助手席側)

基準不適合の内容

サイドエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サイドエアバッグユニットを良品と交換する。