


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースの耐久性が不足しているため、繰り返しハンドル操作を行うこと、ブレーキホースに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキホースが裂けてブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、フロントブレーキが失陥し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のフロント ブレーキ ホースを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。