


改善箇所説明図



左ハンドル車で説明



基準不適合発生箇所
EPS コントロールユニット

交換部品：電動パワーステアリング（EPS）

不具合の内容

電動パワーステアリングにおいて、制御ユニット内の基板の製造工程が不適切なため、端子部の溶接が確実に行われていないものがある。そのため、端子部の溶接が外れてしまいパワーステアリングのアシストが失われ、最悪の場合、基板内に過大な電流が流れて過熱し、車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、電動パワーステアリングを良品に交換する。