

改善箇所説明図



注: は、取付けナットに緩みがある場合に新品と交換する部品を示す。

アップパーコントロールアームとナックルを締結するナットの締付けが不適切なため、ナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ナックルがアップパーコントロールアームから外れ、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

取付けナットを点検し、緩みがある場合はアップパーコントロールアームと取付けナットを新品に交換する。