


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

カーテンエアバッグにおいて、当該カーテンエアバッグを車体に取り付けるボルトの強度が不足しているため、締め付け負荷でボルトが破損することがある。そのため、衝突時にカーテンエアバッグが適正に展開せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、カーテンエアバッグ取り付けボルトを対策品と交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外—2470 のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。