

## 改善箇所説明図



注:  は、良品と交換する部品を示す。

電動パワーステアリングにおいて、電動モータ内部の製造管理が不適切なため、端子部の溶接が行われていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、端子部の接続が外れてしまいパワーステアリングのアシストが失われるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動パワーステアリングを良品に交換する。