

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

リヤシートベルトにおいて、シートベルトプリテンショナーの製造が不適切なため、ガス発生装置が正しく組み付けられていないものがある。そのため、衝突時のプリテンショナー作動時にガス発生装置の容器が破損し、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、プリテンショナー内蔵のリヤシートベルトを良品に交換する。

識別：車両識別プレートの上側に、緑色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2518 シートベルトテンショナーの改修」と記入する。