


改善箇所説明図



注意： は変更部品を示す。

不具合の内容

座席ベルト非装着時の警報制御を行うメーターパネル制御ユニットのプログラムが不適切なため、シートベルト非装着状態で走行中、協定規則第16号の技術的な要件に定められた警報が行われない。そのため、保安基準第22条の3の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、メーターパネル制御ユニットのプログラムを変更する。

識別

改善後は、ボンネット内の右側ストラット取り付けナット付近に青色のペイントを行い識別とする。