


改善箇所説明図



<不具合の内容>

エアバッグコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、前面衝突時にフロントエアバッグ及びプリテンショナを作動するための信号が送信されず、フロントエアバッグ及びプリテンショナが作動せず、乗員が過度の傷害を負う恐れがある。

<改善内容>

全車両、エアバッグコントロールモジュールを対策プログラムに書き換える。これまでにフロントエアバッグまたはプリテンショナの作動履歴のある車両については、対策済みのエアバッグコントロールモジュールに交換する。

<識別方法>

左側ストラットタワー部に緑色ペイントを塗布する。

コルベットののみ、左側ボディストラクチャー部に緑色ペイントを塗布する。