

改善箇所説明図



運転者席側の2段式エアバッグ装置において、当該装置のインフレーター(膨張装置)の製造が不適切なため、2段目のガス発生剤が設計通りに充填されていないものがある。そのため、衝突時に2段目のエアバッグが展開せず、最悪の場合、運転者が過度の負傷を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側エアバッグインフレーターを良品に交換する。

注： ☐ は交換部品を示す。

識別： フロント右側席ドアストライカ上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。