


改善箇所説明図



後部座席（二列目）



二列目のシートベルト付二人掛け座席において、当該座席の製造が不適切なため、リクライニング機構のケーブル調整が正しく行われていないものがある。そのため、座席の背もたれが確実に固定されず、衝突時にシートベルトとともに背もたれが前方に倒れ、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善措置

全車両、リクライニング機構の点検を行い、ケーブルの長さが不足している場合は、ケーブル調整を行う。

識別：左側 B ピラーの内側に白色のマーキングをする。