


改善箇所説明図



基準不適合箇所

エアスポイラー

 は、交換する部品を示す

不具合の内容

車体後部に取り付けられたエアスポイラーの製造が不適切なため、当該エアスポイラー表面と土台の接着力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の風圧によりエアスポイラー表面が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアスポイラーを良品に交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「66J6、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

