


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

特定の助手席エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通りに調合されていないものがある。そのため、衝突時に助手席エアバッグが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグユニットを良品に交換する。

識別：

助手席ドアチェックアームのボディ下側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。