

改善箇所説明図



注： は、交換する部品を示す

ブレーキ倍力装置用のバキュームホースの製造が不適切なため、使用過程において内壁が剥離して管内を塞ぎ、負圧の供給が不足することがある。そのため、倍力装置の機能が低下し、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バキュームホースを良品と交換する。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。