

改善箇所説明図



不具合の内容

ブレーキディスクの磨耗量を計算するメーターパネルのソフトウェアが不適切なため、特定の条件において、計算された磨耗量がリセットされてしまう。そのため、ブレーキディスク摩耗の警告灯が点灯せず、最悪の場合、ブレーキディスクが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、メーターパネルのソフトウェアを書き換える。

注: はプログラムを書き換える部品を示す。

識別: 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。