


改善箇所説明図



直前直左カメラの画像表示装置において、カメラコントロールユニットを最新プログラムに更新したものについて、電源コントロールユニットプログラムとの互換性が不適切なため、ギア位置をDレンジにした際に、車両の画像が表示しなくなる。そのため、直前直左の視界が確保できなくなる。

改善の内容

全車両、電源コントロールユニットのカメラの切り替え設定プログラムを対策したものに変更する。

識別：

ギヤシフトをDに入れて直前直左画像が表示することで識別出来る。

は対策を行う部品を示す。