

改善箇所説明図



注 は点検する部品を示す

不具合の内容

右側フロント及び右側リヤシートベルト下側を車体に固定するボルトにおいて、締め付け作業が不適切なため、締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、事故などの衝撃を受けた際に、適切に乗員を拘束できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ボルトを規定のトルクで締め付ける。

識別

右側リヤドアロック取付ボルト（下側）の頭に黄色のペイントでマーキングします。