

改善箇所説明図③ レゾネーター



不良部品

レゾネーター




改良部品



供給業者を変更し、厚みが増加して
耐久性が向上した。

※□は交換部品を示す。



(不具合内容)

農耕トラクタにおいて、

③油圧装置のレゾネーターの厚みが不適切なため、油圧に対する耐久性が不足するものがある。そのため、当該レゾネーターに亀裂が入り、最悪の場合、作動油が漏れ、油圧装置が作動不能になるおそれがある。

(改善内容)

③全車両、レゾネーターを対策品に交換する。