

## 改善箇所説明図



### 不具合の内容

後輪ブレーキパッドの製造工程における熱処理が不適切なため、ブレーキの摩擦材とベースプレート間の接着力が不足しているものがある。そのため、当該ブレーキパッドの摩擦材が剥離して落下し、最悪の場合、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後輪ブレーキパッドの製造ロット番号を確認し対象のロット番号のブレーキパッドは良品に交換する。