

改善箇所説明図



注 は確認箇所を示す。なお、ナットは交換部品。

不具合の内容

ステアリングコラムシャフトとステアリングギアボックスを接続するボルトの取付けが不適切なため、当該取付部の結合力が不足しているものがある。そのため、かじ取り操作等により当該取付部が分離して、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該取付部を確認し、取付けが不適切なものは正しく取付けるとともにナットを新品に交換する。

識別

アクセルペダルのレバー上部に黄色のペイントでマーキングします。