

改善箇所説明図



注： は対策品と交換する部品を示す

ディーゼルエンジンの排気温度センサにおいて、耐久性検討が不十分なため、耐久力が不足しており、走行振動や熱により当該センサが破損するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、排気温度センサを対策品と交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する