


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

オプション設定のスキーバッグにおいて、同バッグをシートベルトバックルに固定するためのベルトの縫製が不適切なため、ベルトの引っ張り強度が不足し、事故等の際に同バッグが所定の位置に保持できなくなり、乗員の安全な乗車を確保出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スキーバッグの製作年月を確認し、対象の製作年月の場合は同バッグを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注：□はリコール対象部品を示す。