


改善箇所説明図



動力伝達装置の右フロントドライブシャフトにおいて、製造管理が不適切なため、強度が不足した部材が使用されているものがある。そのため、使用過程においてシャフトが破損し、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、右フロントドライブシャフトを良品に交換する。

 : 対策部位を示す

識別 : 右フロントドライブシャフトの頭部に黄色ペイントを塗布する