


改善箇所説明図



(左ハンドル車で図示)

運転席側エアバッグ



基準不適合発生箇所

運転席エアバッグ内部のインフレーター（膨張装置）

基準不適合の内容

運転席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、製造管理が不適切なため、インフレーターハウジングが設計の通りに製造されていないものがある。そのため、衝突時に当該インフレーターが破裂し、飛散した金属片で乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席側エアバッグを良品に交換する。

識別：右フロントドア ロアヒンジ取り付けボルトの頭部に白ペイントを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。