



改善箇所説明図



リヤドライブシャフトナット



基準不適合発生箇所

リヤドライブシャフトナットにおいて、加工方法が不適切なため、正しいトルクで締め付けられていないものがある。そのため、当該ナットがゆるみ、最悪の場合、ドライブシャフトが破損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、左右リヤドライブシャフトナットを良品に交換し、正しいトルクで締め付ける。

識別： 改善作業済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は交換部品を示す