



改善箇所説明図



左ハンドル車で説明



ホイール裏側



基準不適合発生箇所

ホイールの表示

(写真は不具合の状態を示す)

不具合の内容

走行装置（ホイール）において、「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示（フランジ形状）が不足しているため、保安基準の適合性が確認できない。

改善措置の内容

全車両、全ホイールを良品と交換する。

識別：良品のホイールは目視で確認できるため、識別は行わない。