


改善箇所説明図



左前アッパーコントロールアーム

基準不適合発生箇所

基準不適合発生箇所

左前アッパーコントロールアームにおいて、製造工程の部品管理が不適切なため、仕様の異なる部品が取り付けられている。そのため、車両の直進安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、左前アッパーコントロールアームを正規品に交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2898のステッカーを貼付する。

注： ☐ は不具合箇所を示す。