


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

パワートレインコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切なため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、触媒の温度上昇が遅くなり、排出ガスが基準を満足しなくなる、及び、燃費が悪化するおそれがある。

改善の内容

全車両、パワートレインコントロールユニットのプログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：助手席ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。

注： は改善部品を示す。