

改善箇所説明図



注: は適切な締め付けトルクで再組付けする部位を示す

内装のピラーカバーにおいて、製造時の取付け指示が不適切なため、ピラーへ確実に固定されていないものがある。そのため、衝突等によりサイドエアバッグが作動した際にピラーカバーが外れ、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、全てのピラーカバーを適切な締め付けトルクで組付け直す。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する