

改善箇所説明図



注: は良品と交換する部位を示す

助手席側のエアバッグモジュールにおいて、エアバッグの縫製が不適切なため、縫い目の剛性が不十分な
ものがある。そのため、衝突等によりエアバッグが作動した際に、縫い目が裂けて正常に展開せず、最悪
の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグモジュールを良品と交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する