


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

プラグインハイブリッド車において、バッテリーエネルギーコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、不具合が発生していないにもかかわらず高電圧回路のエラーを検出することがある。そのため、走行中にパフォーマンス低下のメッセージが表示され、最悪の場合、停車後にエンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーエネルギーコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2967のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。