


改善箇所説明図



不具合発生箇所

パノラミックガラスルーフ



注: は良品と交換する部位を示す

パノラミックガラスルーフにおいて、製造工程での接着剤の塗布が不適切なため、接着強度が不足しているものがある。そのため、当該ルーフに浮きが生じ、走行中に風切り音が発生して、最悪の場合、走行風により当該ルーフが脱落して、後続車両の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、パノラミックガラスルーフを良品と交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する