


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

クレーン用台車の操縦装置において、製造時の指示が不適切なため、ナックルの肉厚が不足しているものがある。そのため、クレーン作業の際に当該部分に亀裂が発生し、最悪の場合、ナックルが破損して、正常に操舵できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナックルを点検し、肉厚が不足しているものは良品と交換する。



は、交換部品を示す。

識別：改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に UMB6500 のステッカーを貼付する。