

改善箇所説明図



左ハンドル車で説明



基準不適合発生箇所
ホイール



シリアル番号
(ホイール裏側)

不具合の内容

右リアホイールにおいて、熱処理加工が不適切なため、スポークに亀裂が入るものがある。そのため、保安基準第9条（走行装置等）に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、右リアホイールのシリアル番号を点検し、該当するものが装着されている場合は、良品に交換する。

識別：左リアドアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。