

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エアバッグモジュール

注) は、対策品に交換する部品を示す。

不具合の内容

運転者席側エアバッグ装置において、展開時の検証が不十分なため、エアバッグ展開時に袋体がエアバッグモジュールカバーと過大に接触することがある。そのため、当該袋体が破損し、最悪の場合、エアバッグの機能が十分に発揮できず、または破れた箇所から熱風が漏れ出して、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側エアバッグモジュールを対策品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。