


改善箇所説明図



不具合の内容

トランスミッションオイルクーラーの冷却水ホースにおいて、ホースクランプの締め付け作業が不適切なため、当該クランプが正しく締め付けられていないものがある。そのため、当該ホース接続部より冷却水が漏れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、冷却水が不足してオーバーヒートを起こすおそれがある。

改善措置の内容

全車両、冷却水ホースのホースクランプを点検し、当該クランプが締め付けられていない場合は締め付ける。

識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄色のペイントをする。