


改善箇所説明図



エンジンコントロールユニット

注： は更新するソフトウェア搭載箇所を示す

不具合の内容

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、長時間市中走行した後に急激な加速をした際、尿素SCRシステムが正常に作動していないと誤診断し、警告灯が点灯するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。

識別

車台番号打刻の下段左側に白ペイントを塗る。