

改善箇所説明図



不具合発生箇所

メーターパネル

注： は正規のプログラムに書き換える部位を示す

座席ベルトの非装着時警報装置において、メーターパネルを修理で交換する際に配信される制御プログラムが不適切なため、前席のシートベルト非装着時に必要な警告が適切に作動せず、保安基準第 22 条の 3（座席ベルト等の基準）に適合しない。

改善の内容

全車両、メーターパネルの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する