


## 改善箇所説明図



不具合発生箇所

タイロッド



注:  は調整を行う部位を示す

タイロッドのトーイン調整において、生産ラインにおける調整値の指示が不適切なため、正規と異なる値に調整されている。そのため、横滑り量が基準値を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、タイロッドのトーイン調整を行う。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する