


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示



後部反射器



基準不適合発生箇所

後部反射器において、製造公差が不適切なため、取り付け部の径が設定よりも小さくなっているものがある。そのため、走行振動等により後部反射器を固定するクリップが外れ、後部反射器が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、後部反射器を良品に交換する。

識別 対策後は車台番号の末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。