


改善箇所説明図



図：左ハンドル仕様



基準不適合発生箇所

フロントアクスルキャリア

不具合の内容

フロントアクスルキャリアにおいて、製造時の溶接工程が不適切なため、溶接強度が不足しているものがある。そのため、路面から受ける振動により溶接個所が破断し、最悪の場合、操舵できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントアクスルキャリアを良品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。

注) は、良品に交換する部品を示す。