

# 改善箇所説明図



注)  は、良品に交換する部品を示す。

## 基準不適合の内容

樹脂製燃料タンクにおいて、溶着工程の管理が不適切なため、接合面が溶込み不足となっているものがある。そのため、タンクの内圧変化等で接合面が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、燃料タンクを良品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。