


改善箇所説明図



注： は、点検実施部品を示す。

左右前席サイドエアバッグにおいて、車両製造時の作業管理が不適切なため、エアバッグ固定用ナットが規定トルクで締め付けられていないものがある。そのため、エアバッグ展開時に正常に作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグ固定用ナットの取り付け状態を点検し、適切に締め付けられていない場合は規定トルクで締め直す。

識別

運転席ドアストライカーへ黄色ペイントを塗布する。