


改善箇所説明図



注: は、点検および交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

排出ガス発散防止装置において、触媒コンバーターの製造工程管理が不適切なため、正規と異なる触媒コンバーターが組み付けられているものがある。そのため、早期に劣化してエンジン警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、触媒コンバーターの部品番号を確認し、該当する場合は触媒コンバーターを正規品に交換する。

識別：「26N8」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。